# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at  www.agrolab.at


***AGROLAB Austria*** Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Marktgemeinde Taxenbach
Marktstraße 30
5660 Taxenbach

| | |
|---|---|
| Datum | 12.11.2025 |
| Kundennr. | 10118334 |
| Gutachtennr. | 312123 |

# TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

# GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

**1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:**

Anlagenbezeichnung: WVA Gemeinde Taxenbach

Versorgungsumfang: Kommunale Wasserversorgung

Anlagen ID: A1813331R161

Projekt: 329 TÜV AUSTRIA GROUP

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

**2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:**

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges alle Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

**3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mängel festgestellt:**

Feststellungen (nur Mängel): keine

**4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:**

Das Wasser kann in der aktuellen Qualität ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet werden.

**5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen**

Auftragsnummer/Analysennummer: 699271/251763

Auftragsnummer/Analysennummer: 699271/251764




Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich


Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17020

# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at  www.agrolab.at


| | |
|---|---|
| Datum | 12.11.2025 |
| Kundennr. | 10118334 |
| Gutachtennr. | 312123 |

Auftragsnummer/Analysennummer: 699271/251765

Auftragsnummer/Analysennummer: 699271/251766

**6. Beurteilung:**

**Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.**

**gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:**

**AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger**

**Hinweise**

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.




Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich


Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17020

# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at  www.agrolab.at


***AGROLAB Austria*** Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Marktgemeinde Taxenbach
Marktstraße 30
5660 Taxenbach

| | |
|---|---|
| Datum | 12.11.2025 |
| Kundennr. | 10118334 |
| Gutachtennr. | 312123 |

# INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

**Angaben zur Wasserversorgungsanlage:**

Anlagenbezeichnung: WVA Gemeinde Taxenbach

Versorgungsumfang: Kommunale Wasserversorgung

Anlagen ID: A1813331R161

Projekt: 329 TÜV AUSTRIA GROUP

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

**Inspektion durch:**

Laminger Michael

**Datum:**

26.03.25

**Begutachtetes Objekt:**

gesamte Anlage




Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich



Akkreditierung Austria
0105
ISO/IEC 17020

# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at  www.agrolab.at


| | |
|---|---|
| Datum | 12.11.2025 |
| Kundennr. | 10118334 |
| Gutachtennr. | 312123 |

**Anlagenbeschreibung:**

Brandstattquellen 1 – 7, Fassungstiefe jeweils unbekannt, im Wald, eingezäuntes und gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden, eingezäunte Schutzzone, in dieser befinden sich Bäume/Sträucher, mündet in den QSS Brandstattquellen,

QSS Brandstattquellen auf einer Weide, ca. 0,5 m³, Fassungsvermögen angemessen, 1 WK, 1 TK, 4 Zuläufe, betoniert, mit integrierten Sandfang aus Edelstahl, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg in Vorkammer, keine Förderung, mündet in den DUS Hofer,

Druckunterbrecherschacht Hofer auf einer Weide, ca. 0,3 m³, Fassungsvermögen angemessen, 1 WK, 1 Zulauf, aus Kunststoff, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg direkt zum Wasserspiegel, Überlauf mit Froschklappe, keine Förderung, mündet in den DUS Pichlbauer,

Druckunterbrecherschacht Pichlbauer, auf einer Weide, ca. 10 m³, Fassungsvermögen angemessen, 1 WK, 1 TK, 1 Zulauf, betoniert, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg in Vorkammer, Überlauf mit Froschklappe, keine Förderung, mündet in den DUS Eder,

Druckunterbrecherschacht Eder auf einer Weide, ca. 2,2 m³, Fassungsvermögen angemessen, 1 WK, 1 Zulauf, aus Kunststoff, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg direkt zum Wasserspiegel, Überlauf mit Froschklappe, keine Förderung, mündet in den DUS Reiterbauer,

Druckunterbrecherschacht Reiterbauer auf einer Wiese, ca. 0,5 m³, Fassungsvermögen angemessen, 2 WK, 1 TK, 1 Zulauf, betoniert, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg in Vorkammer, Überlauf mit Froschklappe, keine Förderung, mündet in den DUS Hauserbauer,

Druckunterbrecherschacht Hauserbauer auf einer Weide, ca. 0,3 m³, Fassungsvermögen angemessen, 1 WK, 1 Zulauf, aus Kunststoff, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg direkt zum Wasserspiegel, Überlauf mit Froschklappe, keine Förderung, mündet in den DUS Buama-Pichl, Ableitung zu HB Hauserbauer (privat),

Trattenbachquelle im Wald, Fassungstiefe unbekannt, eingezäunte Schutzzone vorhanden, in dieser befinden sich Bäume/Sträucher, eingezäuntes und gekennzeichnetes Schutzgebiet vorhanden, mündet in den QSS Trattenbachquelle,

QSS Trattenbachquelle im Wald, mit ca. 0,5 m³, Fassungsvermögen angemessen, betoniert, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg in Vorkammer, Überlauf mit Froschklappe, keine Förderung, mündet in DUS Trattenbachquelle,

Druckunterbrecherschacht Trattenbachquelle am Straßenrand, ca. 0,2 m³, Fassungsvermögen angemessen, 1 WK, 1 Zulauf, aus Kunststoff, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg direkt zum Wasserspiegel, Überlauf mit Froschklappe, keine Förderung, mündet in den DUS Moorhof,

Druckunterbrecherschacht Moorhof auf einer Weide, ca. 9 m³, Fassungsvermögen angemessen, 1 WK, 1 TK, 1 Zulauf, betoniert, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg in Vorkammer, Überlauf mit Froschklappe, keine Förderung, mündet in den DUS Buama-Pichl,

Druckunterbrecherschacht Buama-Pichl auf einer Weide, ca. 0,5 m³, Fassungsvermögen angemessen, 1 WK, 2 Zuläufe (Zulauf orogr. rechts: Brandstattquelle, Zulauf orogr. links: Trattenbachquelle), betoniert, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg in Vorkammer, Überlauf mit Froschklappe, keine Förderung, mündet in den HB Buama-Pichl und in den Schieberschacht Penninghof,

Hochbehälter Buama Pichl aus Edelstahl, (1 Trockenkammer, 1 Wasserkammer 15m³, 2 Zuläufe), auf




Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich

Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17020

DOC-10-5529158-DE-P4

# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at  www.agrolab.at


| | |
|---|---|
| Datum | 12.11.2025 |
| Kundennr. | 10118334 |
| Gutachtennr. | 312123 |

einer Weide, Fassungsvermögen angemessen, ausreichende Behälterranderhöhung, Abdeckung ordnungsgemäß, versperrt, Einstieg in Vorkammer, keine Förderung, Überlauf mit funktionierender Froschklappe, speist in Schieberschacht Penninghof

Schieberschacht Penninghof auf einer Wiese, ca. 0,1 m³, Fassungsvermögen angemessen, 1 WK, 1 TK, 2 Zuläufe, betoniert, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg in Vorkammer, Überlauf mit Froschklappe, keine Förderung, mündet in den HB Penninghof neu und HB Penninghof alt,

Hochbehälter Penninghof alt auf einer Wiese, ca. 30 m³, Fassungsvermögen angemessen, 2 WK, 1 TK, 1 Zulauf, betoniert, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg in Vorkammer, Überlauf mit Froschklappe, keine Förderung, mündet ins Netz,

Hochbehälter Penninghof neu auf einer Wiese, ca. 100 m³, Fassungsvermögen angemessen, 1 WK, 1 TK, 1 Zulauf, betoniert, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg in Vorkammer, Überlauf mit Froschklappe, keine Förderung, mündet ins Netz,

Hochbehälter Taxberg am Straßenrand, ca. 50 m³, Fassungsvermögen angemessen, 2 WK, 1 TK, 1 Zulauf, betoniert, ordnungsgemäße Abdeckung, Einstieg in Vorkammer, Überlauf mit Froschklappe, 3 OW-Pumpen, mündet ins Netz

**Feststellungen:**

**Festgestellte Mängel: keine**

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Anmerkungen: Quellfassungsbereiche sollten dauerhaft baum- und strauchfrei gehalten werden.
DUS Eder + Reiterbauer + Hauserbauer sollte bei Weidegang eingezäunt werden.
Leitungen des DUS Moorhof sollten entrostet werden.
HB Buama-Pichl und DUS Buama-Pichl sollten bei Weidegang eingezäunt werden.
Der Zulauf des Schieberschachts Penninghof sollte entrostet werden.
Die Brandstattquellen waren zum Zeitpunkt der Probenahmen am 26.03.2025 und 20.08.2025 ausgeleitet.

**Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.**

**AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger**

**Hinweise**


Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.





Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Carlo C. Peich



Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17020